



## 28 OCAK 1994 MANİSA DEPREMİ FOTOĞRAFLARI



İstasyon civarındaki bir binanın zemin kat kolonu





İstasyon civarındaki bir binanın dıştan görüntü

İmam Hatip Lisesinde kısa kolon uygulamasının sonucu



## 28 OCAK 1994 MANISA DEPREMİ FOTOĞRAFLARI



İmam Hatip Lisesi Yurt Binasının İçten Görüntüsü



Gediz Nehri Cıvanı Bir tarlada görülen çökme